

Ständerbohrmaschine

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Grundsätzlich Maschinenschraubstock verwenden und die dort stehenden Hinweise einhalten
- Beim Bohren von spröden Werkstoffen Schutzbrille aufsetzen
- Enganliegende Kleidung tragen, Ärmel nach innen umschlagen. Langes Haar schützen (z.B. durch Mütze, Haarnetz).

Grund: Wenn Haare in die Bohrmaschine gezogen werden, kann dies dazu führen, dass diese als Strang mit der Haarwurzel herausgerissen werden (der bessere Fall) oder die komplette Kopfhaut heruntergerissen wird (worst case).

- Niemals Handschuhe tragen. Ringe, Ketten, Armbanduhr oder ähnliche Gegenstände vor Arbeitsbeginn ablegen.

Grund: Werden Kleidungsstücke von der Maschine erfasst, zieht die Maschine Körperteile zu sich hin, was äußerst unangenehme Folgen hat.